

# 塗り方は簡単ですが、コツがあります。



## ①ワックスと道具を用意する



未晒し蜜口ウワックス、スプーン(カレー用)、スポンジ、ウエス(綿の古いTシャツ等)、養生シート、養生テープ

## ②塗布する場所のまわりを養生する



注)漆喰や土壁、壁紙、巾木に付くとシミになります。

## ③缶の蓋を開ける



スプーンを使うとラクに開けられます。  
※写真は1リットル缶を使用

## ④スポンジに取ってよく伸ばす



カレースプーン半分(約5g)をまんべんなく伸ばす。  
※この量で杉は約0.4m<sup>2</sup>ヒノキは約0.5m<sup>2</sup>塗れます  
※冬場固くなった時は別の容器に移して湯煎してください

## ⑤奥から塗り始める



塗り始めはスポンジを軽く持ち、サッと滑らせるように動かす。



ムラを出さぬよう、奥から手前へ、手の届く範囲を保ちながら塗り進む。

## 樹種によって、塗布後の色合いが変化します。



### ⑥塗りムラが無いかを確認



塗り過ぎたところはウエスで拭き取る。  
※杉材は浸透しやすくムラに見えがちで  
すが時間がたつと目立たなくなります

### ⑦塗り終えたらすぐにカラ拭き



(注)ベタついたウエスではカラ拭きしないでください。

### ⑧一度に塗れた面積を覚えておく



カレースプーン半分(約5g)のワックスで塗れた  
面積を覚えておくと、次の塗布面積が想定でき、均等  
に塗ることができます。

### ⑨半日～1日乾燥させる



④～⑦を繰り返し、予定の面積全体の塗布を終えた  
ら半日～1日乾燥させてできあがり(天候により2日の場合も)



**注意** 使用したスponジ、ウエス等  
は、使用後 水に浸して処分  
してください。油分を含んだまま積み置  
くと発火の危険があります。

塗り方を動画でご覧いただけます

